

Übersicht der benötigten Kabel zur LPD/PMR Funkerweiterung der baehr „Plus“, „XL“-Geräte, Blackline Serie bzw. der reinen Funkanlagenerweiterung „SONO“

Die nachfolgenden (Hand)-Funkgeräte wurden von uns in der **Vergangenheit** überprüft.

Sie funktionierten **zum Zeitpunkt der Überprüfung** „(Stand: DatumXXX)“ mit den in der Tabelle aufgeführten baehr-Adapterkabeln an den nachfolgend aufgelisteten baehr-Anlagen. Da die **Funkgeräte-Hersteller** die **Geräte** ab und zu **ändern**, sowohl Hard- und Software, **können wir natürlich keine Funktionsgarantie** im Zusammenspiel mit unseren Anlagen **geben !!!**

Die Funkgeräte unterscheiden sich nicht nur in Ausstattung und Preis, sondern auch in Klang- oder Übertragungsqualität unter Motorradbedingungen etc... Sie haben deshalb einen nicht unerheblichen Anteil am Gesamtergebnis. Bei Neuanschaffung eines Funkgerätes kann sich ein etwas genauerer Blick in diese Liste durchaus lohnen.

LPD-Geräte 433 MHz Reichweite ca. 400m	BASIC Plus	VERSO Plus	VERSO XL* BASIC SL ACTIVE	ULTIMA XL baehr K1200LT baehr K1200GT baehr R1150RT baehr R1200RT	VARIO Plus TIRO Plus	SONO
ALAN LPD-Geräte: Midland 503, Midland 507, Midland 51 (Stand: 10.2003)	Anschluß leider nicht möglich !	Anschluß leider nicht möglich !	AKF-03-02 + PTT-01-01 + AKS-03-00 ZAU-01-01	Anschluß leider nicht möglich !	Anschluß leider nicht möglich !	Anschluß leider nicht möglich !
Albrecht Sporty + Sporty Vox + Antenne abnehmbar ! (Stand: 04.1998)	PTT-01-01 + AKS-03-00	PTT-01-01 + AKS-03-00	AKF-03-02 + PTT-01-01 + AKS-03-00	AKF-03-02 + PTT-01-01 + AKS-03-00	AKF-02-02 + PTT-01-01 + AKS-03-00	nichts extra
Albrecht Sporty Pro69 - Neigt zum Übersteuern bei hohen Windgeräuschen im Empfangsbetrieb..(Stand: 07.2000)	PTT-01-01 + AKS-03-PT	PTT-01-01 + AKS-03-00	AKF-03-02 + PTT-01-01 + AKS-03-00	AKF-03-02 + PTT-01-01 + AKS-03-00	AKF-02-02 + PTT-01-01 + AKS-03-00	AKS-03-PT
Albrecht Froggy (1-Kanalgerät) (Stand: 07.2004)	PTT-01-01 + AKS-03-00	PTT-01-01 + AKS-03-00	AKF-03-02 + PTT-01-01 + AKS-03-00	AKF-03-02 + PTT-01-01 + AKS-03-00	AKF-02-02 + PTT-01-01 + AKS-03-00	nichts extra
ALINCO EC10 - Sprache beim Senden etwas undeutlich, Empfang gut.	PTT-01-01 + AKS-03-00	PTT-01-01 + AKS-03-00	AKF-03-02 + PTT-01-01 + AKS-03-00	AKF-03-02 + PTT-01-01 + AKS-03-00	AKF-02-02 + PTT-01-01 + AKS-03-00	nichts extra
Conrad POCKET Com easy / pro	PTT-01-01 + AKS-03-00	PTT-01-01 + AKS-03-00	AKF-03-02 + PTT-01-01 + AKS-03-00	AKF-03-02 + PTT-01-01 + AKS-03-00	AKF-02-02 + PTT-01-01 + AKS-03-00	nichts extra
Commtel COM 433 (4-Kanalgerät)	PTT-01-01 + AKS-03-00	PTT-01-01 + AKS-03-00	AKF-03-02 + PTT-01-01 + AKS-03-00	AKF-03-02 + PTT-01-01 + AKS-03-00	AKF-02-02 + PTT-01-01 + AKS-03-00	nichts extra
DNT SportTek - Begrüßungsmelodie und Tastenquitierungstöne sind laut. Neigt zum Übersteuern bei hohen Windgeräuschen	PTT-01-01 + AKS-03-02	PTT-01-01 + AKS-03-02	AKF-03-02 + PTT-01-01 + AKS-03-02	AKF-03-02 + PTT-01-01 + AKS-03-02	AKF-02-02 + PTT-01-01 + AKS-03-02	AKS-03-02
DNT XLP77 + Duo-Band = LPD und PMR Funkgerät.	Anschluß leider nicht möglich !	Anschluß leider nicht möglich !	AKF-03-02 + PTT-01-01 + AKS-03-00	AKF-03-02 + PTT-01-01 + AKS-03-00	AKF-02-02 + PTT-01-01 + AKS-03-00	Anschluß leider nicht möglich !

Maycom MH 430 (Stand: 07.2000)	PTT-01-01 + AKS-03-PT	PTT-01-01 + AKS-03-00	AKF-03-02 + PTT-01-01 + AKS-03-00	AKF-03-02 + PTT-01-01 + AKS-03-00	AKF-02-02 + PTT-01-01 + AKS-03-00	AKS-03-PT
Stabo XP 200 + Antenne abnehmbar !	PTT-01-01 + AKS-03-00	PTT-01-01 + AKS-03-00	AKF-03-02 + PTT-01-01 + AKS-03-00	AKF-03-02 + PTT-01-01 + AKS-03-00	AKF-02-02 + PTT-01-01 + AKS-03-00	nichts extra
Stabo XP300 - Arbeitet nur im Vox-Betrieb ! Begrüßungsmelodie, Tasten- quitierungstöne, Callruf-Funk- tion unangenehm laut !	PTT-01-01 + AKS-03-01	PTT-01-01 + AKS-03-01	AKF-03-02 + PTT-01-01 + AKS-03-01	AKF-03-02 + PTT-01-01 + AKS-03-01	AKF-02-02 + PTT-01-01 + AKS-03-01	AKS-03-01
Stabo XP 500 + Antenne abnehmbar !	PTT-01-01 + AKS-03-00	PTT-01-01 + AKS-03-00	AKF-03-02 + PTT-01-01 + AKS-03-00	AKF-03-02 + PTT-01-01 + AKS-03-00	AKF-02-02 + PTT-01-01 + AKS-03-00	nichts extra
Stabo Eurocom E10 (Stand: 08.1997)	PTT-01-01 + AKS-03-00	PTT-01-01 + AKS-03-00	AKF-03-02 + PTT-01-01 + AKS-03-00	AKF-03-02 + PTT-01-01 + AKS-03-00	AKF-02-02 + PTT-01-01 + AKS-03-00	nichts extra
Stabo LPD 11 (Stand: 05.2001)	PTT-01-01 + AKS-03-00	PTT-01-01 + AKS-03-00	AKF-03-02 + PTT-01-01 + AKS-03-00	AKF-03-02 + PTT-01-01 + AKS-03-00	AKF-02-02 + PTT-01-01 + AKS-03-00	nichts extra
PMR-Geräte 446MHz (8-Kanäle) Reichweite ca. 1000m	BASIC Plus	VERSO Plus	VERSO XL BASIC SL ACTIVE	ULTIMA XL/ baehr K1200 LT baehr K1200GT baehr R1150RT baehr R1200RT	VARIO Plus / TIRO Plus	SONO
ALAN K1 (Stand: 06.2006) ++ Tastenquitierungstöne, und alle anderen fürs Motorradfahren unnötigen Funktionen sind ABSCHALTBAR !!! - Die Arbeit der Stromsparschaltung ist leider hörbar, (leises knacken) - Alle Einstellungen bleiben nur gespeichert, solange Batterien, oder geladene Akkus dauerhaft im Gerät verbleiben.	Anschluß leider nicht möglich !	Anschluß leider nicht möglich !	AKF-03-02 + PTT-01-01 + AKS-03-01	AKF-03-02 + PTT-01-01 + AKS-03-01	AKF-03-02 + PTT-01-01 + AKS-03-01	Anschluß leider nicht möglich !
ALAN 441 (Stand: 01.2005) +++ Tastenquitierungstöne, und alle anderen fürs Motorradfahren unnötigen Funktionen sind ABSCHALTBAR !!! und die Einstellungen bleiben dauerhaft gespeichert !!	Anschluß leider nicht zuverlässig möglich ! (Grund: Serienstreuung der Funkgeräte)	Anschluß leider nicht zuverlässig möglich ! (Grund: Serienstreuung der Funkgeräte)	AKF-03-02 + PTT-01-01 + AKS-03-00 (Sehr gute und problemlose Verständigung)	AKF-03-02 + PTT-01-01 + AKS-03-00 (Sehr gute und problemlose Verständigung)	AKF-03-02 + PTT-01-01 + AKS-03-00 (Sehr gute und problemlose Verständigung)	Anschluß leider nicht zuverlässig möglich ! (Grund: Serienstreuung der Funkgeräte)
ALAN 443 (Stand: 06.2006) ++ Tastenquitierungstöne, und alle anderen fürs Motorradfahren unnötigen Funktionen sind ABSCHALTBAR !!! - Alle Einstellungen bleiben nur gespeichert, solange Batterien, oder geladene Akkus dauerhaft im Gerät verbleiben.	Anschluß leider nicht möglich !	Anschluß leider nicht möglich !	AKF-03-02 + PTT-01-01 + AKS-03-00	AKF-03-02 + PTT-01-01 + AKS-03-00	AKF-03-02 + PTT-01-01 + AKS-03-00	Anschluß leider nicht möglich !

ALAN 451 (Stand: 08.2007) + 3xMignon (AA, LR6) Batterien, die lange halten.	Anschluß leider nicht möglich !	Anschluß leider nicht möglich !	AKF-03-02 + PTT-01-01 + AKS-03-00 Je nach Serienstreuung der Funkgeräte: ZAU-01-01	AKF-03-02 + PTT-01-01 + AKS-03-00 Je nach Serienstreuung der Funkgeräte: ZAU-01-01	Anschluß leider nicht möglich !	Anschluß leider nicht möglich !
ALAN 456 PMR 446 + 3xMignon (AA, LR6) Batterien, die lange halten. (Stand: 10.2003) ALAN 456R PMR 446	Anschluß leider nicht möglich !	Anschluß leider nicht möglich !	AKF-03-02 + PTT-01-01 + AKS-03-00 ZAU-01-01	AKF-03-02 + PTT-01-01 + AKS-03-00 ZAU-01-01	Anschluß leider nicht möglich !	Anschluß leider nicht möglich !
ALAN 777 (Stand: 05.2008)	Anschluß leider nicht möglich !	Anschluß leider nicht möglich !	AKF-03-02 + PTT-01-01 + AKS-03-01 ZAU-01-01	AKF-03-02 + PTT-01-01 + AKS-03-01 ZAU-01-01	Anschluß leider nicht möglich !	Anschluß leider nicht möglich !
Albrecht Tectalk Contact ++ Tastenquitierungstöne, und alle anderen fürs Motorradfahren unnötigen Funktionen sind ABSCHALTBAR !!! + Spritzwassergeschützt ! + 3xMignon (AA, LR6) Batterien, die lange halten. (Stand: 02.2004)	PTT-01-01 + AKS-03-PT	PTT-01-01 + AKS-03-00	AKF-03-02 + PTT-01-01 + AKS-03-00	AKF-03-02 + PTT-01-01 + AKS-03-00	AKF-02-02 + PTT-01-01 + AKS-03-PT	AKS-03-PT
Albrecht Tectalk smart (Stand: 11.2006)	Anschluß leider nicht möglich !	Anschluß leider nicht möglich !	AKF-03-02 + PTT-01-01 + AKS-03-01	AKF-03-02 + PTT-01-01 + AKS-03-01	AKF-02-02 + PTT-01-01 + AKS-03-01	Anschluß leider nicht möglich !
Albrecht Tectalk action - Unangenehmer Signalton, jedesmal beim loslassen der Sendetaste (nicht abschaltbar) (Stand: 09.2005)	Anschluß leider nicht möglich !	Anschluß leider nicht möglich !	AKF-03-02 + PTT-01-01 + AKS-03-00	AKF-03-02 + PTT-01-01 + AKS-03-00	AKF-02-02 + PTT-01-01 + AKS-03-00	Anschluß leider nicht möglich !
Albrecht Tectalk Joker (Stand: 03.2006) TOPCOM Twintalker 3500 (Stand 04.2006)	Anschluß leider nicht möglich !	Anschluß leider nicht möglich !	AKF-03-02 + PTT-01-01 + AKS-03-01 + ZAU-01-01	AKF-03-02 + PTT-01-01 + AKS-03-01 + ZAU-01-01	Anschluß leider nicht möglich !	Anschluß leider nicht möglich !
AUDIOLINE PMR easy 007 - Unangenehmer Signalton, jedesmal beim loslassen der Sendetaste (nicht abschaltbar) (Stand: 01.2003)	PTT-01-01 + AKS-03-00	PTT-01-01 + AKS-03-00	AKF-03-02 + PTT-01-01 + AKS-03-00	AKF-03-02 + PTT-01-01 + AKS-03-00	AKF-02-02 + PTT-01-01 + AKS-03-00	nichts extra
COBRA Microtalk (MT)700 (Stand: 08.2003) Microtalk (MT)900 (Stand: 10.2003)	PTT-01-01 + AKS-03-00	PTT-01-01 + AKS-03-00	AKF-03-02 + PTT-01-01 + AKS-03-00	AKF-03-02 + PTT-01-01 + AKS-03-00	AKF-02-02 + PTT-01-01 + AKS-03-00	nichts extra

Commtel / BOWTECH COM-PRO 446 (Stand: 07.2001) ++ Begrüßungsmelodie, Tastenquitierungstöne, und alle anderen fürs Motorradfahren unnötigen Funktionen sind ABSCHALTBAR !!! -- hoher Stromverbrauch	PTT-01-01 + AKS-03-00	PTT-01-01 + AKS-03-00	AKF-03-02 + PTT-01-01 + AKS-03-00	AKF-03-02 + PTT-01-01 + AKS-03-00	AKF-02-02 + PTT-01-01 + AKS-03-00	nichts extra
Conrad Pocket Comm PMR FUN (P325A) PMR PROFI (P325B)	Anschluß leider nicht möglich !	Anschluß leider nicht möglich !	AKF-03-02 + PTT-01-01 + AKS-03-00	AKF-03-02 + PTT-01-01 + AKS-03-00	AKF-02-02 + PTT-01-01 + AKS-03-00	Anschluß leider nicht möglich !
DNT WT77 --- Das Funkgerät reagiert nicht auf externe Sendetasten !! Ein Senden ist nur über die VOX-Funktion möglich und auf einem Motorrad eher ungeeignet bzw. nicht Empfehlenswert.	PTT-01-01 + AKS-03-01	PTT-01-01 + AKS-03-01	AKF-03-02 + PTT-01-01 + AKS-03-01	AKF-03-02 + PTT-01-01 + AKS-03-01	AKF-02-02 + PTT-01-01 + AKS-03-01	AKS-03-01
DNT XLP77 DNT XLP77S + Duo-Band = LPD und PMR Funkgerät. (Stand: 07.2005)	Anschluß leider nicht möglich !	Anschluß leider nicht möglich !	AKF-03-02 + PTT-01-01 + AKS-03-00	AKF-03-02 + PTT-01-01 + AKS-03-00	AKF-02-02 + PTT-01-01 + AKS-03-00	Anschluß leider nicht möglich !
Intek MT-4040 + Duo-Band = LPD und PMR Funkgerät. (Stand: 10.2007)	Anschluß leider nicht möglich !	Anschluß leider nicht möglich !	AKF-03-02 + PTT-01-01 + AKS-03-00 + ZAU-01-01	AKF-03-02 + PTT-01-01 + AKS-03-00 + ZAU-01-01	Anschluß leider nicht möglich !	Anschluß leider nicht möglich !
Maycom OH-446 (Stand: 08.2002)	Anschluß leider nicht möglich !	Anschluß leider nicht möglich !	AKF-03-02 + PTT-01-01 + AKS-03-02	AKF-03-02 + PTT-01-01 + AKS-03-02	AKF-02-02 + PTT-01-01 + AKS-03-02	Anschluß leider nicht möglich !
Midland G7 X-TRA TALK + Duo-Band = LPD und PMR Funkgerät. (Stand: 05.2006)	Anschluß leider nicht möglich !	Anschluß leider nicht möglich !	AKF-03-02 + PTT-01-01 + AKS-03-00 + ZAU-01-01	AKF-03-02 + PTT-01-01 + AKS-03-00 + ZAU-01-01	Anschluß leider nicht möglich !	Anschluß leider nicht möglich !
Midland G5 (Stand: 04.2007)	Anschluß leider nicht möglich !	Anschluß leider nicht möglich !	AKF-03-02 + PTT-01-01 + AKS-03-01 + ZAU-01-01	AKF-03-02 + PTT-01-01 + AKS-03-01 + ZAU-01-01	Anschluß leider nicht möglich !	Anschluß leider nicht möglich !
OREGON SCIENTIFIC TP388 (Stand: 08.2006)	??? noch keine Erfahrungen!	??? noch keine Erfahrungen!	AKF-03-02 + PTT-01-01 + AKS-03-00	AKF-03-02 + PTT-01-01 + AKS-03-00	AKF-02-02 + PTT-01-01 + AKS-03-00	??? noch keine Erfahrungen!
Panasonic KX-TR320EXS (Stand: 04.2004)	PTT-01-01 + AKS-03-PT	PTT-01-01 + AKS-03-00	AKF-03-02 + PTT-01-01 + AKS-03-00	AKF-03-02 + PTT-01-01 + AKS-03-00	AKF-02-02 + PTT-01-01 + AKS-03-00	AKS-03-PT
Stabo Fly Talk + 3xMignon (AA LR6) Batterien, die lange halten. -- Begrüßungspiip und Tastenquitierungstöne sind extrem unangenehm laut. Nur leise Modulation.	PTT-01-01 + AKS-03-00	PTT-01-01 + AKS-03-00	AKF-03-02 + PTT-01-01 + AKS-03-00	AKF-03-02 + PTT-01-01 + AKS-03-00	AKF-02-02 + PTT-01-01 + AKS-03-00	nichts extra

Stabo Freecomm 450 (Stand: 06.2006) Das Funkgerät hat einen, hellen etwas blechernen Klang und ein relativ hohes Grundrauschen im Empfangsbetrieb !	Anschluß leider nicht möglich !	Anschluß leider nicht möglich !	AKF-03-02 + PTT-01-01 + AKS-03-03	AKF-03-02 + PTT-01-01 + AKS-03-03	AKF-03-02 + PTT-01-01 + AKS-03-03	Anschluß leider nicht möglich !
Stabo Freecomm 500 (Stand: 07.2005) Das Funkgerät wurde von Stabo überarbeitet: ++ Tastenquitierungstöne, und Callruf-Funktion sind ab inzwischen abschaltbar !! Albrecht Tectalk FM (Stand: 07.2003) - Begrüßungsmelodie, Tastenquitierungstöne, und Callruf-Funktion sind unangenehm laut	PTT-01-01 + AKS-03-01	PTT-01-01 + AKS-03-01	AKF-03-02 + PTT-01-01 + AKS-03-01	AKF-03-02 + PTT-01-01 + AKS-03-01	AKF-02-02 + PTT-01-01 + AKS-03-01	AKS-03-01
Stabo OUTDOOR (Stand: 05.2003) ++ Begrüßungsmelodie, Tastenquitierungstöne, und Callruf-Funktion sind abschaltbar + Spritzwasser geschützt	PTT-01-01 + AKS-03-01	PTT-01-01 + AKS-03-01	AKF-03-02 + PTT-01-01 + AKS-03-01	AKF-03-02 + PTT-01-01 + AKS-03-01	AKF-02-02 + PTT-01-01 + AKS-03-01	AKS-03-01
Stabo freetalk UHF (Stand: 08.2001)	PTT-01-01 + AKS-03-PT	PTT-01-01 + AKS-03-00	AKF-03-02 + PTT-01-01 + AKS-03-00	AKF-03-02 + PTT-01-01 + AKS-03-00	AKF-02-02 + PTT-01-01 + AKS-03-PT	AKS-03-PT
Sonstige-Geräte Reichweite ca. 500m	BASIC Plus	VERSO Plus	VERSO XL BASIC SL ACTIVE	ULTIMA XL/ baehr K1200 LT baehr K1200GT baehr R1150RT baehr R1200RT	VARIO Plus / TIRO Plus	SONO
Stabo Freetalk 149MHz (3 Kanalgerät) (Stand: 03.2000)	PTT-01-01 + AKS-03-00	PTT-01-01 + AKS-03-00	AKF-03-02 + PTT-01-01 + AKS-03-00	AKF-03-02 + PTT-01-01 + AKS-03-00	AKF-02-02 + PTT-01-01 + AKS-03-00	nichts extra
CB-Funk 27MHz Reichweite ca. 2 bis 5km	BASIC Plus	VERSO Plus	VERSO XL	ULTIMA XL/ baehr K1200 LT baehr K1200GT baehr R1150RT baehr R1200RT	VARIO Plus / TIRO Plus	SONO
baehr VARIO-CB Funk (40 Kanalgerät) (Stand: 03.2002)	Anschluß nicht möglich !	Anschluß nicht möglich !	AKF-04-02	AKF-04-02	nichts extra	Anschluß nicht möglich

*Bei der **VERSO XL (Big SCOOTER)** mit Steuergeräten **SGS-12-01 bis SGS-12-04** wird kein **ZAU-01-01** benötigt.

Nachfolgende Geräte wurden bereits überprüft und eignen sich nicht in Kombination mit baehr-Anlagen:

Albrecht PMR-Gerät: Tectalk Freestyle

Alle Kenwood LPD und PMR-Funkgeräte (Sehr komplizierte Sendetastenansteuerung, Spezialstecker)

AUDIOLINE PMR easy 010, AUDIOLINE PMR 012

CONRAD Pocket Comm Double, CONRAD Pocket Comm One

DNT Space 100 PMR und baugleiches **AEG Funki 1** (Unübliche Anschlussbelegung, --> nach Anpassung trotzdem keine Modulation, Empfang neigt zum Übersteuern) Stand: 17.06.2005

MBO PMR-Gerät: WT 446

Motorola PMR-Gerät: Talkabout T4502 (hat **keine** Anschlüsse für externes Mikrofon und Lautsprecher --> als reines Handfunkgerät für z.B. im Auto aber O.K.) Stand: 06.2006

PAN COSMO (ist immer im Vox-Betrieb, internes Mikrofon nimmt immer Geräusche auf)

SERD WT600 (Klinkenbuchse ist nicht normgerecht. 2,5mm Klinkenstecker passt nicht) Stand : 07.09.2005

Stabo LPD-Gerät: XP 400

Stabo PMR-Gerät: Freecomm 130 (hat **keine** Anschlüsse für externes Mikrofon und Lautsprecher --> als reines Handfunkgerät für z.B. im Auto aber O.K.) Stand: 06.2006

Stabo PMR-Gerät: Freecomm 150 (hat **keine** Anschlüsse für externes Mikrofon und Lautsprecher --> als reines Handfunkgerät für z.B. im Auto aber O.K.) Stand: 06.2006

Freecomm 200, Freecomm 220 (Unübliche Anschlussbelegung), **Freecomm 300, Freecomm 550**

TEAM LPD: TeCom 435 (Sehr komplizierte Sendetastensteuerung, übersteuert bei hohen Windgeräuschen im Empfangsbetrieb, Spezialstecker)

TEAM PMR: TeCom 446

TOPCOM Twintalker 6000 + 9100

Stand: 15.05.2008

Technische Änderungen and den baehr-Anlagen vorbehalten. Technische Änderungen der Funkgerätehersteller sind nicht auszuschließen. Die Liste wird immer wieder aktualisiert. Die vorherigen Listen verlieren mit dem Erscheinen der neuen Liste ihre Gültigkeit.